

Инструкция № 11
по охране труда при выполнении малярных работ

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельному производству окрасочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ, имеющие соответствующую квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший ежегодную проверку знаний и своевременно повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда, к работе не допускается.

1.2. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медицинские осмотры.

1.3. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращениями с которыми работник не обучен.

1.4. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические средства перед и в процессе работы запрещается.

1.5. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при выполнении малярных работ, являются:

краски, растворители и другие агрессивные вещества и жидкости. Нитрокраски и растворители являются легковоспламеняющимися взрыво-пожароопасными веществами, кроме того, пары таких веществ, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражения и могут привести к отравлению;

оборудования, инструмент и приспособления. Применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений может привести к травмированию;

1.6. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдаются:

№ п/п	Наименование	Срок хранения в месяцах
1	Комбинезон хлопчатобумажный	12
2	Ботинки пожарные	12
3	Рукавицы комбинированные с накладками	до износа
4	Респиратор	до износа
5	Очки защитные	до износа
6	Пояс предохранительный	дежурный
	на наружных работах зимой дополнительно:	
7	Куртка и брюки, хлопчатобумажные на утепленной прокладке	36
8	Сапоги кирзовые утепленные	24

1.7. Для защиты кожи рук применяются специально предназначенные защитные мази: мази (пасты) на мыльной основе; паста на основе метилцеллюлозы; защитная мазь «Миколан».

- 1.8. Работник должен выполнять только работу, порученную ему непосредственным руководителем. Во время работы он должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.
- 1.9. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений и средств индивидуальной защиты работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих неисправностей.
- 1.10. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, он должен немедленно пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководителю работ.
Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся администрации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
- 1.11. Работник должен соблюдать правила личной гигиены.
- 1.12. За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, приготовить средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, предохранительный пояс), для предохранения кожи рук и лица нанести на кожу защитную мазь.
- 2.2. Подготовить и осмотреть свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов. Убедиться в исправности лестниц, лесов, подмостей.
- 2.3. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть чистый и сухой.
- 2.4. Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты.
- 2.5. При работе на высоте 1,3 м и более с неогражденной площадки необходимо пользоваться предохранительным поясом.
- 2.6. Проверить помещение во избежание отравления и образования взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей.
- 2.7. Запрещается работать неисправным инструментом и приспособлениями или на неисправном оборудовании.

3. Требования безопасности при выполнении работы

- 3.1. Во время работы работник должен при зачистке прошпаклеванных поверхностей с помощью кусков пемзы или наждачной бумаги зажимать бумагу в специальном приспособлении, имеющем рукоятку, удобную для держания в руках.
- 3.2. Применять лакокрасочные материалы для работы только в таре, имеющей бирку (ярлык) с точным наименованием содержимого.
- 3.3. Проявлять особую осторожность при работе с нитрокрасками, так как они легко воспламеняются, а пары их растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют взрывчатые смеси.
- 3.4. Применять для окраски эмали, краски и другие материалы, содержащие свинцовые соединения, только в исключительных случаях, когда их замена менее токсичными материалами невозможна по техническим причинам.

Лакокрасочные материалы, в состав которых входят дихлорэтан и метанол, разрешается применять только при окраске кистью.

- 3.5. Внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные пары, производить при открытых окнах. При применении нитрокрасок осуществлять сквозное проветривание и находиться в этой зоне не более 4 часов.
- 3.6. Во избежание загрязнения пола и оборудования лакокрасочными материалами переливать их с одной тары в другую на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм.
- 3.7. Разлитые на пол краски и растворители немедленно убрать с использованием песка или опилок и удалить.

- 3.8. Обтирочный материал после использования складывать в металлические ящики с крышками и по окончании смены выносить из производственных помещений в специально отведенные для этой цели места. Не оставлять грязных обтирочных материалов на ночь.
- 3.9. В местах хранения красок и растворителей не пользоваться открытым огнем и не применять искрообразующее оборудование и приспособления.
- 3.10. Не применять этилированный бензин в качестве растворителя, т.к. содержащий в нем тетраэтилсвинец вызывает сильное отравление.
- 3.11. Малярные работы внутри помещений, начиная с высоты 1 м от перекрытия или уровня земли, выполнять только с прочно установленных инвентарных подмостей, имеющих ограждения.
Приставными лестницами пользоваться лишь при небольшой площади окраски на высоте не более 5 м от рабочего настила или пола. При этом опирание лестниц на переплеты оконных рам недопустимо.
- 3.12. Пользоваться для освещения внутри тары, в которой находятся (или находились) лакокрасочные материалы, переносным светильником напряжением не выше 42 В.
- 3.13. Пустую тару из-под лакокрасочных изделий хранить на специально отведенной для этой цели площадке.
- 3.14. Работнику следует немедленно прекратить работу и обратиться к врачу, если он почувствовал недомогание, головную боль и тошноту.
- 3.15. Работнику запрещается:
 - 3.15.1. применять открытый огонь или электроприборы в помещениях окраски и приготовления красок;
 - 3.15.2. работать при неисправной или не включенной вентиляции;
 - 3.15.3. работать без средств защиты;
 - 3.15.4. применять этилированный бензин в качестве растворителя или для обезжиривания;
 - 3.15.5. держать краски и растворитель в открытой таре.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении аварийной ситуации работник должен прекратить работу и сообщить о случившемся руководителю работ.
- 4.2. Вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, отключить электроэнергию, сообщить в пожарную охрану и приступить к тушению пожара имеющими первичными средствами пожаротушения.
- 4.3. При возникновении ситуации, которая привела к травмированию работника, принять меры по оказанию пострадавшему медицинской помощи и поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работ

- 5.1. Привести в порядок рабочее место. Оборудование, рабочий инструмент и приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.
- 5.2. Краску слить в бочки с крышками или другую тару и убрать в отведенное помещение.
- 5.3. Помещения, в которых производились малярные работы, проветривать не менее двух часов.
- 5.4. Снять спецодежду, вычистить ее и убрать в отведенное для хранения место.
- 5.5. Тщательно вымыть руки щеткой, мылом в теплой воде.
- 5.6. При сильном загрязнении кожных покровов краской пользоваться ветошью, пропитанной ацетоном или керосином. После этого кожу промыть теплой водой с мылом и смазать специальной мазью.
- 5.7. Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

Заведующий хозяйством

М.И.Писаренко

С инструкцией ознакомлен(а)
