СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профсоюзного комитета от 06.02.2018г. № 3

УТВЕРЖДЕНО Приказ от 06.02.2018г. № 40

Инструкция по охране труда при обслуживании плит электрических № 3.54

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 1. К самостоятельной работе с, плитами электрическими допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по безопасности труда, изучившие инструкцию по охране труда, имеющие первую группу по электробезопасности и прошедшие стажировку в течение первых 2-3 смен (в зависимости от квалификации, стажа работы).
- 2. Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- 3. В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов: повышенная температура поверхностей оборудования, продукта; повышенное значение напряжения в электрической цепи; повышенная влажность воздуха.

Возможные последствия: получения ожога при соприкосновении с поверхностями конфорок, от горячих жидкостей; поражения электрическим током;

4. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (санитарно-гигиенической одеждой) в соответствии с нормами.

5. Работающие должны соблюдать правила личной гигиены. Работать в

предусмотренной одежде.

продјемотренног одомде.		
	Наименование	Срок
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$		носки в
п/п		месяцах
1	Халат или костюм хлопчатобумажный	12
2	Фартук хлопчатобумажный	6
3	Шапочка или косынка хлопчатобумажная	6
4	Фартук клеенчатый с нагрудником	6

- 6. Работающие обязаны знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов не допускается.
- 7. Работающему запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.
- 8. Работающие должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.
- 9. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должны сообщить администрации.
- 10. Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 11. Надеть сан спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, убрать волосы под головной убор.
 - 12. Провести осмотр рабочего места, внимательно проверив:
 - 12.1 Состояние и исправность подводящих электропроводов и зануления;
- 12.2. Настил плиты, который должен быть ровным и гладким. Не допускается к работе плита с деформированным настилом;
 - 12.3. Наличие поддона под блоками конфорок;
- 12.4. Состояние электропанелей, переключатель конфорок установить в положение «выключено»;
- 12.5. Наличие на плите бортовой поверхности и поручней, предохраняющих от ожогов. Поручни должны быть расположены от бортов плиты на расстоянии не менее 10 см;
- 12.6. Наличие диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания плиты.
- 13. При обнаружении неисправностей немедленно сообщить о них администрации и до их устранения к работе не приступать. Не разрешается самовольно производить какой-либо ремонт.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

14. Не оставлять плиту включенной без присмотра.

- 15. Передвигать посуду с жидкостью по поверхности плиты осторожно, без рывков.
- 16. Не допускать перегрева настила конфорок и работу с недогруженными конфорками, включенными на максимальную мощность.
- 17. Не работать на плите при отсутствии поддона под блоками конфорок.
- 18. При прекращении подачи электротока, при перерыве в работе или при необходимости на время оставить место работы отключить электроплиту.
 - 19. При включенной плите не выдвигать поддон.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 20. Отключить конфорки плиты, установив переключатель в положение «выключено».
 - 21. Выключить плиту.
- 22. Эмалированные и никелированные поверхности очищать ветошью, при этом избегать применения влаги.
- 23. Произвести санитарную обработку конфорок и поддона после их остывания.
- 24. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. При появлении дыма, запаха гари, повышении нагрева на поверхности плиты, появлении на корпусе плиты слабого действия тока немедленно выключить электроплиту и сообщить администрации.

Заведующий хозяйством	М.И.Писаренко	
С инструкцией ознакомлен(а)		