

Для чего необходим АПИ в каждом доме

Согласно НПБ 15-2007, все жилые комнаты домовладений (квартир) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. При проверке домовладений работники РОЧС часто сталкиваются с тем, что у многих наших граждан, АПИ неправильно установлен, имеется, но не эксплуатируется или вовсе отсутствует. АПИ должен устанавливаться в каждой жилой комнате домовладения или квартиры (кухня и коридор к жилым комнатам не относятся).

При размещении АПИ необходимо учитывать следующее: - главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище.

Поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальнях помещениях - как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль его, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены. Но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка.

Углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Возможные неисправности и методы устранения:

1. Если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с одновременным включением светового индикатора и периодом повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной является – неисправность элемента питания (кроны), ее надо заменить.
2. Если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой сигнал, включен световой индикатор, то вероятных причин две: в оптическом узле находится пыль либо извещатель неисправен. Необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или если это не помогло, то необходимо заменить.
3. Крайне редко встречаются случаи неисправности АПИ. При подключении элемента питания, извещатель спустя несколько секунд издает непрерывный звуковой сигнал или при проверке АПИ, нажав на нем механическую кнопку, происходит её западание и извещатель также издаёт непрерывный звуковой сигнал. Это обусловлено тем, что возможно вам попался извещатель с дефектом, допущенным заводом

изготовителем или при транспортировке на место продажи. По этому при покупке АПИ старайтесь проверить его на месте и при выявлении неисправностей вы сможете без труда заменить его на новый.

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна, ведь только АПИ является незаменимым устройством в обеспечении безопасности вашего жилища!!!