

Добруш. Чтобы не было беды.

27.12.2020 в 02-08 поступило сообщение о пожаре блочной бани 5х6 метров в г.п. Тереховка Добрушского района В результате пожара уничтожены кровля и имущество внутри бани. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

А ведь такой трагедии можно было бы избежать, соблюдая все правила пожарной безопасности.

Не использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Держать дверцу печи следует всегда закрытой, для исключения возможности выброса искр. Не допускается нагрев трубы дымохода докрасна и превышать температуру в бане свыше 110°C.

При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с нагретыми поверхностями печи, дымохода и бака для нагрева воды.

Не оставлять детей без присмотра и не разрешать им топить печь.

Необходимо содержать баню в чистоте и проветривать после каждой топки не менее 4-5 часов или при длительном перерыве в эксплуатации.

Запрещается самостоятельно, либо без специалиста менять конструкцию печки или ее соединительных элементов.

