

Несчастные случаи поражения электрическим током при осуществлении рыбной ловли в охранной зоне линий электропередач произошедшие в Республике Беларусь в период 2023-2024гг.

Дата	Год рождения	Город	Обстоятельства
11.04.2023	1985	Березовский район	Возле отводящего канала Березовской ГРЭС был обнаружен труп мужчины, рядом с которым находилась поломанная удочка. В месте несчастного случая между дорогой и каналом (параллельно каналу, на расстоянии 10м) проходит ВЛ-10кВ.
28.05.2023	1994	Пинский район	Рыбак найден мертвым в водоеме под ВЛ-110кВ
15.06.2024	1990	Любанский район	Мужчина направился к месту рыбной ловли по песчаной насыпи с поднятым вверх разложенным удильцем. Проходя под линией электропередачи 10 кВ, попал под напряжение.
25.06.2024	1959	Слуцкий район	После отключения ВЛ 110кВ с успешным АПВ по показаниям регистрирующих приборов определено место короткого замыкания в фазе "А". При проведении обхода расчетного места КЗ персонал службы ЛЭП в месте пересечения ВЛ 110кВ с заросшей по периметру кустарников заболоченной низине обнаружен труп потерпевшего со следами ожогов, оплавленные фрагменты удильща и одесжды.

20.07.2024	1982	Ивацевичский район	При проходе под ВЛ-10 кВ при движении к мелиоративному каналу рыбак получил ожог 2 степени кисти рук, лица и стопы.
24.08.2024	1979	Бобруйский район	При ловле рыбы под ВЛ, проходящей над озером Солдатским, мужчина забросил удочку, попал на высоковольтный провод и получил удар током. Несчастный случай произошел на расстоянии около 7 метров от отдельно стоящего на стойке предупредяющего знака "ЛОВИТЬ РЫБУ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"